



エーハイムコントロールセンターについてのご連絡 (EHEIM Control Center)

- 2009年11月3日 当ホームページにてご報告いたしました”エーハイムコントロールセンターの日本での正常稼働”につきましては誠に残念なお知らせですが現時点では、めどが立っておりません。従いまして、2009年11月3日にお知らせいたしました、種々の注意事項等につきましては今後もご注意くださいようお願い申し上げます。
- 2010年初夏より、エーハイム プロフェッショナル3e 2076 および 2078 につきましてもエーハイムコントロールセンターの機能がついた機種が出荷開始となります。2074同様のシール (パッケージ正面) の貼り付けとご注意のピンクシートを同梱を実施いたします。
2074同様に下記の事項にご注意くださるようお願い申し上げます。

カバー(黒色のキャップ)の下は専用USBケーブルの差し込み口になっております(写真B)。
カバーをはずしたり、差し込み口に異物を差し込んだりするような行為は決してなさないようお願い申し上げます。またこれらの行為により何か不具合が生じましても弊社は責任を持ちませんのでご注意ください。

<2009年11月3日のお知らせ>





“エーハイムコントロールセンター” についての説明 (EHEIM Control Center)

(エーハイム プロフェッショナル3e 2074)

- 製品パッケージ正面真ん中より少し下に丸い囲みで “EHEIM Control Center” の表示が見られます(写真A)。これは、2074が持っている“便利な機能”の内のいくつかを、パソコン(専用ソフトをダウンロード)とフィルターを別売の専用USBケーブルで接続して、その機能を自分の希望するタイプに変更することができる機能です(パッケージ左側側面にも説明)。
現在の専用ソフトが日本で使用できるか、日本仕様に変更可能か等を検討中です。
2010年初夏までにはこの機能について、日本で正常に稼働し、発売(専用ソフトと専用USBケーブル)が可能かどうか判明いたします。
- 2076、2078が持っております“便利な機能”は、2074におきましても同様に使用できます。“エーハイムコントロールセンター”は、新に追加された機能です。
- カバー(黒色のキャップ)の下は専用USBケーブルの差し込み口になっております(写真B)。
カバーをはずしたり、差し込み口に異物を差し込んだりするような行為は決してなさないようお願い申し上げます。またこれらの行為により何か不具合が生じましても弊社は責任を持ちませんのでご注意ください。



プロフェッショナル3e 2074パッケージ写真
写真A



右側面、モーターヘッド部分
写真B